УТВЕРЖДАЮ
Вр. и.о. директора краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»
_____Д.Э. Барон
"26" февраля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект социальной защиты населения.
1.2. Адрес объекта: 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 13
1.3. Сведения о размещении объекта:
- на 1 этаже 79,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (нет); кв. м
1.4. Год постройки здания 1987 , последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет , капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» (КГБУ СО «Реабилитационный центр «Радуга»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660112, г. Красноярск, ул. Воронова, 19 а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство социальной политики Красноярского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 34.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* социальное обслуживание
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, передвигающиеся на коляске,

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 12.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус №9, 74, 90 остановка «пос. Шинников»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 95 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (от остановки до объекта – нет).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (не нуждается).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, У), ДУ (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, У), ДУ (Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично для всех категорий инвалидов.

Пандус оснащен противоскользящим покрытием, входная группа оборудована тактильной плиткой, кнопкой вызова помощи, тактильной табличкой с наименованием учреждения. После входа в помещение по ходу движения для информирования незрячего человека об окружающем пространстве и безопасных путях движения установлена тактильная мнемосхема. Для идентификации назначения помещений рядом с дверью размещены таблички с названием кабинета продублированные шрифтом Брайля. Санузел оборудован откидным поручнем для унитаза, кнопкой вызова помощи, держателем для костылей.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, необходимо оборудовать наружный пандус поручнями с двух сторон (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1., р.6., п.6.1., ГОСТ Р 51261), антивандальной кнопкой вызова помощи.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, необходимо привести габариты площадки крыльца к требованиям норм и оборудовать наружную лестницу поручнями с двух сторон (СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1.15, ГОСТ Р 51261), Для обеспечения доступа в санузел инвалидов на колясках привести к требованиям норм ширину дверного проема, высоту порога, оборудовать санитарно-гигиеническое помещение унитазами и раковинами для МГН, поручнями для раковин, зеркалом для инвалидов, сенсорным смесителем воды, сенсорным дозатором жидкого мыла.

Для получения информации людьми, пользующимися слуховыми аппаратами установить индукционную систему.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	**Устройство:** ***крыльцо, входная площадка:*** - приведение габаритов площадки крыльца к требованиям норм (2,2 х 2,2 м); - навес, водоотвод; ***тамбур:*** - демонтаж и монтаж дверных блоков тамбура с приведением высоты наружного и внутреннего порогов к требованиям строительных норм (0,014 м), габаритов тамбура (не менее 2,2 х 1,8 м) и установкой двери распашной ширина в свету не менее 0,9 м со смотровыми панелями, смотровые панели, нижняя граница < 1,0 м, верхняя граница > 1,6 м; **лестница (наружная):** - приведение габаритов лестницы к требованиям норм (шириной не менее 1,35 м; поручни с двух сторон на высоте 0,9 и 0,5 м; завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м за пределы наклонной части лестницы, горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное исполнение; тактильные наземные указатели

		перед маршем вверху и внизу); ***пандус (наружный):*** приведение габаритов пандуса к требованиям норм (уклон не круче 1:20; по продольным краям маршей пандуса необходимо установить бортики высотой 0,05 м; поручни с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7 м; ширина между поручнями 0,9 - 1,0 м; завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша пандуса на 0,3 м за пределы наклонной части пандуса, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное исполнение; нескользкое покрытие поверхности пандуса, горизонтальные части пандуса должны отличаться от наклонных частей по цвету; при изменении направления пандуса предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 х 1,5 м; свободные зоны в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 х 1,5 м. Освещение площадок пандуса).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Устройство:** ***тамбур (эвакуационный выход):*** - демонтаж и монтаж дверных блоков тамбура с приведением высоты наружного и внутреннего порогов к требованиям строительных норм (0,014 м), габаритов тамбура (не менее 2,2 х 1,8 м) и установкой двери распашной ширина в свету не менее 0,9 м со смотровыми панелями, смотровые панели, нижняя граница < 1,0 м, верхняя граница > 1,6 м; - световыми маяками (устанавливается на высоте не менее 1500 мм парой световых маяков, для обозначения габаритов выхода. Комплектуются тактильными пиктограммами); ***пути эвакуации:*** - тактильные пиктограммы «направление эвакуации» (размер 150х150 мм или 100х100 мм. Устанавливается на высоте 1,2 - 1,6 м).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Оснащение:** - индукционной петлёй (места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука).
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Устройство:** - расширение дверных проемов до 0,9 м в свету; - высоты порога не более 0,014 м; - зоны для кресла-коляски рядом с унитазом 0,8 х 1,2 м; - зоны у раковины для кресла-коляски 1,3 х 0,85 м. **Оснащение:** ***санитарный узел 1 этаж:*** - унитазом для МГН (следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м, а также автоматическую систему смыва); - раковиной для МГН (устанавливаются на высоте 80 см от уровня пола и не менее 20 см на расстоянии от боковой стены); - сенсорный смеситель воды; - сенсорный дозатор жидкого мыла; - поворотное зеркало для МГН; - поручнями для раковин.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Оснащение:** - информационной индукционной системой.
7	Пути движения к	Путей движения находящихся на балансе учреждения – нет.

	объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021 год в соответствии с планом адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение полной доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается :

Комиссия по проведению обследования и паспортизации объектов КГБУ СО «Реабилитационный центр «Радуга».

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата –
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "26" февраля 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта 2 от "26" февраля 2021 г.
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов КГБУ СО «Реабилитационный центр «Радуга» от "26" февраля 2021 г.